



Uputstvo za korišćenje i održavanje bazena obloženih lajnerom, keramičkim pločicama i staklenim mozaikom

Lajnerski bazeni:

Kod lajnerskih bazena zemlja porekla lajnera je Engleska (Alkorplan) ili Nemačka (Elbtal) – najbolji proizvođači u svojoj branši.

PVC lajner ne sadrži kadmijum (težak metal štetan za ljudsko zdravlje, sadrže ga cerade).

Garancija se odnosi na UV stabilnost PVC lajnera što podrazumeva da neće doći do remećenja vodonepropusnosti u predviđenom roku. Garancija se ne odnosi na zaprljanost lajnera i zapuštenost od strane korisnika u održavanju.

Održavanje bazena obloženih lajnerom:

Na svakom bazenu, bez obzira kojim materijalom je obložen (PVC, keramičke pločice, stakleni mozaik) stvara se linija ivice vode. Ona predstavlja granicu onog dela bazena koji je pod hlorisanom vodom i dela koji je iznad vode. Deo bazena koji je ispod vode će vremenom promeniti boju u nešto svetliju što ne utiče na kvalitet PVC lajnera. Sva nečistoća nastala spoljašnjim uticajem, kamencem u vodi i eventualnom upotrebom ulja za sunčanje plivaju na površini vode i pod uticajem UV zračenja talože se na PVC lajner. Ukoliko se lajner ne čisti redovno (u toku sezone i svakodnevno) u skladu sa opterećenjem bazena dolazi do efekta kalcifikacije nečistoća i masti koje je naknadno veoma teško ukloniti.

Važno je voditi računa o idealnoj pH vrednosti vode (7,2-7,6) jednostavnim korišćenjem aparata za merenje pH vrednosti. Isto tako, vodu treba tretirati redovno jer se koristi propisana količina hlora i u tom slučaju hlor ne oštećuje lajner. Dužina veka lajnera zavisi od njegovog redovnog održavanja i čišćenja. U slučaju da se bazen zapusti pa je često potrebno odraditi šok hlor tretman (dodati vodi višestruko povećanju količinu hlora) to značajno skraćuje vek trajanja PVC lajnera.

Linija ivice vode se čisti veoma malom količinom univerzalnog sredstva za odmašćivanje i/ili sredstvom protiv kamena umerenog natopljenog na sunder a nakon takvog postupka ne postoji potreba za menjanjem vode.

Da bi se produžio vek trajanja PVC lajnera potrebno je uraditi sledeće:

- Redovno čistiti ivicu linije vode;
- Za kondicioniranje vode koristiti UV preparat koji smanjuje upotrebu hlora za 80%;
- Pre ulaska u bazen neophodno je istuširati se;
- pH vrednost kontrolisati i držati je na nivou 7,2-7,6.